

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга.**

**Приказ**

от 11 января 2023 года

№ 47/2 - од

**О назначении ответственных лиц  
за осмотр противопожарных дверей в ГБДОУ**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию по осмотру противопожарных дверей в ГБДОУ :  
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Т.А. Бочарова;  
Заведующий хозяйством - Солдатенко О.В.;  
Электромонтер – Лисов И.Р.;  
Рабочий КОРЗ -Марунчак С.Е.
2. Комиссия ежеквартально (1 раз в 3 месяца) проводит осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей в организации на:
  - проверку технического состояния доводчика;
  - внешний осмотр двери и проверку состояния подвижных частей;
  - состояние уплотняющих и терморасширяющихся прокладок;
  - устранение выявленных неисправностей.
3. Результаты осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей оформлять актом (приложение №1 к данному приказу);
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе Бочарову Т.А.

С приказом ознакомлены:

Т.А. Бочарова \_\_\_\_\_

О.В. Солдатенко \_\_\_\_\_

И.Р. Лисов \_\_\_\_\_

Марунчак С.Е. \_\_\_\_\_

Заведующий

Т.А. Слободянюк

Приложение 1 к приказу от 11 января 2023 года № 47/2 - од  
**АКТ**  
**осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей**  
**в ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербург**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

В соответствии с приказом № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Т.А. Бочарова;

Члены комиссии:                   Заведующий хозяйством - Солдатенко О.В.;  
  Электромонтер – Лисов И.Р.;  
  Рабочий КОРЗ -Марунчак С.Е.

Провела осмотр и проверку работоспособности противопожарных дверей на объекте:  
ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербург  
по адресу: Стародеревенская ул., д.23, кор 3

в \_\_\_\_\_ помещениях:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

При проверке выявлено, что:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
3. Дверные доводчики присутствуют, закреплены, работают плавно;
4. Навесы не имеют механических повреждений, смазаны;
5. Замки не имеют механических повреждений и работает исправно.

**Заключение:**

Техническое обслуживание и ремонт установленных противопожарных дверей не требуется. Указанные противопожарные двери пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Т.А. Бочарова \_\_\_\_\_

О.В. Солдатенко \_\_\_\_\_

И.Р. Лисов \_\_\_\_\_

Марунчак С.Е. \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12  
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**, Слободянюк  
Татьяна Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

**11.10.24** 10:28  
(MSK)

Сертификат 060DF7368B861A82DE61D03575557A1D